

Областное государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат в п. Лесной» (ОГАУСО ПНИ в п. Лесной)
433380, Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Лесной, ул. Заречная
Тел.(факс) 8-84-233-2-39-25
ОКПО/ОГРН 03158279 / 1027300930172
ИНН/КПП 7316002825/731601001
Эл. почта pnilesnoj@rambler.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сенгилеевскому и Тереньгульскому району
Главному государственному инспектору Сенгилеевского и Тереньгульского районов по пожарному надзору подполковником внутренней службы
Угланову Роману Александровичу
ул. Котовского,3, г. Сенгилей, 433380
тел., факс (8-84233) 2-14-30
E-mail: ond.sengiley@yandex.ru

«22» июля 2022г. № 638

Ответ на предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 27.01.2022г. №73-8-2022/0001рс/1

Уважаемый Роман Александрович!

В ответ на Предписание от 27.01.2022г. № 73-8-2022/0001рс/1 сообщаем следующее:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Устранение выявленных нарушений до 26.07.2022	
			Меры устранения нарушений и ответственный за устранение	Отметка о выполнении и и сроки
1.	2.	3.	4.	5.
Административная часть спального корпуса				
1.	План эвакуации на первом этаже размещен не в соответствии с местом расположения, указанным на плане	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	План эвакуации на первом этаже размещен в соответствии с местом расположения, указанным на плане	Выполнено

Вкл 13
05.02.07.2022.

			Кузнецов П.К.	
2.	На первом этаже, на против кабинета заместителя директора имеющееся подсобное помещение 2,5х2,5 м. не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 83 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ). п. 48 т.3 СП 486.1311500.2020. п. 38 т. 3 НПБ 110-03.	Заключен договор от 01.04.2022 №СМУ12/22 на ремонт автоматической пожарной сигнализации в подсобном помещении. Кузнецов П.К.	Выполнено
3.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на путях эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
4.	Огнетушитель находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	п. 409 п. 413 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	Выполнено
Женское отделение 1 этаж				
5.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на путях эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
6.	Огнетушитель № 8 на первом этаже используется не по назначению. Огнетушитель находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание. А также имеются механические повреждения раструба, которые исключают эффективную работу	п. 409 п. 413 ППР РФ № 1479; Ст. 4, 6, 105 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 9.13130.2009	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	Выполнено

	огнетушителя			
7.	Огнетушитель ОУ № 7 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	Выполнено
8.	Ширина двери эвакуационного выхода ведущая наружу, направленная в восточную сторону составляет 60 см., вместо положенных 1,2 метра	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 83 ФЗ-123. п.5.1.4 СП 1.13130.2009	Заключен договор от 15.03.2022 №2 организация эвакуационного выхода. Кузнецов П.К.	Выполнено
9.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на запасном пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
10.	План эвакуации на первом этаже размещен не в соответствии с местом расположения, указанном на плане	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	План эвакуации на первом этаже размещен в соответствии с местом расположения, указанном на плане Кузнецов П.К.	Выполнено
11.	В кабинете воспитателя (кладовка) не оборудована автоматической пожарной сигнализацией.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 83 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ). п. 48 т.3 СП 486.1311500.2020. п. 38 т. 3 НПБ 110-03.	Заключен договор от 01.04.2022 №СМУ12/22 на ремонт автоматической пожарной сигнализации Кузнецов П.К.	Выполнено
Спальный корпус 2 этаж				
12.	1 этаж, тамбур Над эвакуационным выходом световое табло «Выход»	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	Заключен договор от 01.04.2022 №СМУ12/22 на	Выполнено

	неисправно.	требованиях пожарной безопасности»; Раздел 5 СП 3.13130.2009	ремонт автоматической пожарной сигнализации Кузнецов П.К.	
13.	Пожарный пост не обеспечен телефонной связью. У дежурного имеется только личный сотовый телефон.	Пункт 56 ППР в РФ № 1479	Приобретены сотовые телефоны Кузнецов П.К.	Выполнено
14.	Не обеспечено наличие на дверях лестничной клетки приспособлений для самозакрывания.	Пункт 24 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
15.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
16.	На путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, запасные выходы) эвакуационное освещение неисправно. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 4, 6, 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 37 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 01.06.2022 №108 на поставку аварийных светильников Кузнецов П.К.	Выполнено
17.	Огнетушитель ОУ № 5 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключаяющей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	Выполнено
18.	Огнетушитель ОУ № 9 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов,	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка	Выполнено

	исключающей падение или опрокидывание		специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	
19.	В помещении раздаточной эксплуатируется розетка с видимыми термическими повреждениями, корпус розетки имеет следы оплавления	Подпункт «б» пункта 35 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
Подвал спального корпуса				
20.	Помещение электрощитовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	ст. 4, 6 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 54 ППР в РФ № 1479; п. 14 НПБ 110-03	Заключен договор от 01.04.2022 №СМУ12/22 на ремонт автоматической пожарной сигнализации Кузнецов П.К.	Выполнено
Корпус № 2				
21.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
22.	Огнетушители ОП № 3, №5 находятся на полу в подставке из горючих материалов	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	Выполнено
23.	Огнетушитель ОП № 6 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	Выполнено
24.	План эвакуации размещен не в соответствии с местом расположения, указанном	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено

	на плане	безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009		
25.	В проходе к эвакуационному выходу расположен диван, лавочки, которые загромождают свободный путь эвакуации.	Подпункт «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ (Утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
26.	У прибора АПС освещение неисправно. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 4, 6, 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 37 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 06.06.2022 № /406M04825 по монтажу системы пожарной сигнализации в корпусе №2.	Выполнено
27.	Пожарный пост не обеспечен телефонной связью. У дежурного имеется только личный сотовый телефон.	Пункт 56 ППР в РФ № 1479	Приобретены сотовые телефоны Кузнецов П.К.	Выполнено
28.	Огнетушитель ОП № 4 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	Выполнено
29.	Корпус № 1. Тамбур 1 этажа. Уложенные поверх покрытия полов ковры на пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
Корпус № 1 Третий этаж				
30.	С самозакрывающейся двери на лестничной клетке снято устройство для самозакрывания	Подпункт «г» пункта 27 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
31.	Огнетушитель ОУ № 12 находится на полу без	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор	Выполнено

	специальной подставки из негорючих материалов, исключая падение или опрокидывание		от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	лнено
32.	План эвакуации размещен не в соответствии с местом расположения, указанным на плане	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
33.	Запасная лестница. С самозакрывающейся двери на лестничной клетке снято устройство для самозакрывания	Подпункт «г» пункта 27 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
34.	Эвакуационное освещение неисправно. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 4, 6, 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 37 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 01.06.2022 №108 на поставку аварийных светильников Кузнецов П.К.	Выполнено
35.	При опросе палатной санитарки гражданки Семиной Н.А. установлено, что умение пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителем) отсутствует. Не смогла объяснить, как пользоваться огнетушителем в случае возникновения пожара	ст. 4, 6 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20, п. 25 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 г	Проведен дополнительный инструктаж Кузнецов П.К.	Выполнено
36.	Помещение парикмахерской не оборудовано автоматической пожарной	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 83 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-	Заключен договор от 01.04.2022 №СМУ12/22 на ремонт автоматической	Выполнено

	сигнализацией.	ФЗ). п. 48 т.3 СП 486.1311500.2020. п. 38 т. 3 НПБ 110-03.	пожарной сигнализации в подсобном помещение. Кузнецов П.К.	
Корпус № 1 Второй этаж				
37.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выпо лнено
38.	Огнетушитель ОУ № 13 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	Выпо лнено
39.	В коридоре эксплуатируется выключатель с видимыми механическими повреждениями	Подпункт «б» пункта 35 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выпо лнено
40.	В комнате санитарки эксплуатируется розетка с видимыми термическими повреждениями, корпус розетки имеет следы оплавления	Подпункт «б» пункта 35 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выпо лнено
41.	Запасной выход. Эвакуационное освещение неисправно. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 4, 6, 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 37 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 01.06.2022 №108 на поставку аварийных светильников Кузнецов П.К.	Выпо лнено
42.	В месте установки приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем	п. 10 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выпо лнено

	помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации			
43.	При опросе палатной санитарки гражданки Керимовой С.В. установлено, что умение пользоваться прибором пожарной сигнализации отсутствует. Не смогла объяснить, как пользоваться прибором пожарной сигнализации и получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	ст. 4, 6 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20, п. 25 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 г	Проведен дополнительный инструктаж Кузнецов П.К.	Выполнено
Прачечная				
44.	В помещении бельевой эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренные конструкцией	Пункт 35 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
45.	В месте установки приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	Пункт 10 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
46.	Огнетушители находятся на полу без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей	Выполнено

			Кузнецов П.К.	
47.	Баня. Над эвакуационным выходом световое табло «Выход» неисправно.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 5 СП 3.13130.2009	Заключен договор от 01.04.2022 №СМУ12/22 на ремонт автоматической пожарной сигнализации в подсобном помещении. Кузнецов П.К.	Выполнено
Столовая				
48.	Вывешенная на пожарном посту инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) не является инструкцией как таковой. Данная инструкция не имеет необходимых реквизитов в виде даты, подписи разработавшего и утвердившего лица, т.е. не является распорядительным документом, неисполнение которого может повлечь какую-либо ответственность.	Пункт 56 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
49.	План эвакуации размещен не в соответствии с местом расположения, указанном на плане.	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
50.	Огнетушители № 21- порошковый и огнетушитель № 22- углекислотный расположены без	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 15.02.2022 №63 поставка специальных подставок для	Выполнено

	специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание.		огнетушителей и огнетушителей Кузнецов П.К.	
51.	Дверь ведущая из подвального помещения на первый этаж не оборудована устройством для самозакрывания.	Пункт 24 ППР в РФ № 1479	Устранено Кузнецов П.К.	Выполнено
		Корпус №2		
52	<p>Корпус № 2. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (монтаж автоматической пожарной сигнализации), установленного изготовителем (поставщиком), правообладателем объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Испытание не проведено.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной</p>	Пункт 54 ППР в РФ № 1479	Заключен договор от 06.06.2022 №7406М04825 по монтажу системы пожарной сигнализации в корпусе №2	Выполнено

безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке			
--	--	--	--

Приложение:

Копия предписания от 27.01.2022г. №73-8-2022/0001/рс/1 на 6 лист. в 1 экз.

Копия договор от 06.06.2022 №7406M04825 по монтажу системы пожарной сигнализации в корпусе №2 на 5 лист. в 1 экз.

Копия договор от 15.02.2022 № 63 поставка специальных подставок для огнетушителей и огнетушителей на 4 лист. в 1 экз.

Копия договор от 01.04.2022 №СМУ12/22 на ремонт автоматической пожарной сигнализации на 5 лист. в 1 экз.

Копия договора от 15.03.2022 №2 работы по организации эвакуационного выхода спального корпуса на 6 лист. в 1 экз.

Копия договор от 01.06.2022 № 108 на поставку аварийных светильников на 3 лист. в 1 экз.

Директор

О.Г. Чудаева