

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сенгилеевскому и Тереньгульскому районам Ульяновской области
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

Федеральный государственный пожарный надзор

(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений
от «27» января 2022г. № 73-8-2022/0001рс/1

Должностным лицом (должностными лицами): Главным государственным инспектором
Сенгилеевского и Тереньгульского районов по пожарному надзору Углановым Р.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица уполномоченного на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: Не привлекались

(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: Решения от 11.01.2022 г. № 73-8-2022/0001рс

(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Лесной, ул. Заречная
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

В период: 14 января 2022 г. 09 час. 00 мин.

27 января 2022 г. 15 час. 00 мин.

Проведено: плановое контрольное (надзорное) мероприятие
(плановое/внеплановое)

выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении: Зданий, помещений и территории ОГАУ СО «Психоневрологический интернат
п. Лесной» (Чрезвычайно высокий риск) ОГРН: 1027300930172. ИНН:
7316002825

(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная
категория риска)

При проведении проверки присутствовали: Директор ОГАУ СО ПНИ — Чудаева Ольга
Геннадьевна; Заместитель директора по общим вопросам ОГАУ СО ПНИ — Кузнецов Павел
Константинович

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе указанно контрольного (надзорного) мероприятия:

Решения контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа могут быть обжалованы контролируемым лицом, его представителем в порядке установленном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «С государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не

осуществляющими предпринимательской деятельности.

№ п/ п	Нарушенное обязательное требование	Нормативный правовой акт, которым установлено обязательное требование, а также нормативный документ по пожарной безопасности, требования которого нарушены, и их структурные единицы	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
Спальный корпус. Административный			
1.	План эвакуации на первом этаже размещен не в соответствии с местом расположения, указанном на плане	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	26.07.2022
2.	На первом этаже, на против кабинета заместителя директора имеющееся подсобное помещение 2,5х2,5 м. не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 83 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ). п. 48 т.3 СП 486.1311500.2020. п. 38 т. 3 НПБ 110-03.	26.07.2022
3.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на путях эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
4.	Огнетушитель находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	п. 409 п. 413 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
Женское отделение 1 этаж			
5.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на путях эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	
6.	Огнетушитель № 8 на первом этаже используется не по назначению. Огнетушитель находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание. А также имеются механические повреждения раструба, которые исключают эффективную работу огнетушителя	п. 409 п. 413 ППР РФ № 1479; Ст. 4, 6, 105 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 9.13130.2009	26.07.2022
7.	Огнетушитель ОУ № 7 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
8.	Ширина двери эвакуационного выхода ведущая наружу, направленная в восточную сторону составляет 60 см., вместо положенных 1,2 метра	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 83 ФЗ-123. п.5.1.4 СП 1.13130.2009	26.07.2022
9.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на запасном пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
10.	План эвакуации на первом этаже размещен не в соответствии с местом расположения, указанном на плане	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	26.07.2022
11.	В кабинете воспитателя (кладовка) не	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст.	26.07.2022


	оборудована автоматической пожарной сигнализацией.	83 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ). п. 48 т.3 СП 486.1311500.2020. п. 38 т. 3 НПБ 110-03.	
Спальный корпус 2 этаж			
12.	1 этаж, тамбур Над эвакуационным выходом световое табло «Выход» неисправно.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 5 СП 3.13130.2009	26.07.2022
13.	Пожарный пост не обеспечен телефонной связью. У дежурного имеется только личный сотовый телефон.	Пункт 56 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
14.	Не обеспечено наличие на дверях лестничной клетки приспособлений для самозакрывания.	Пункт 24 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
15.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
16.	На путях эвакуации (коридоры, лестничные клетки, запасные выходы) эвакуационное освещение неисправно. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 4, 6, 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 37 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
17.	Огнетушитель ОУ № 5 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
18.	Огнетушитель ОУ № 9 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
19.	В помещении раздаточной эксплуатируется розетка с видимыми термическими повреждениями, корпус розетки имеет следы оплавлений	Подпункт «б» пункта 35 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
Подвал спального корпуса			
20.	Помещение электрощитовой не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (АПС).	ст. 4, 6 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 54 ППР в РФ № 1479; п. 14 НПБ 110-03	26.07.2022
Корпус № 2			
21.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
22.	Огнетушители ОП № 3, №5 находятся на полу в подставке из горючих материалов	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
23.	Огнетушитель ОП № 6 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
24.	План эвакуации размещен не в соответствии с местом расположения, указанном на плане	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	26.07.2022


25.	В проходе к эвакуационному выходу расположен диван, лавочки, которые загрождают свободный путь эвакуации.	Подпункт «б» пункта 27 Правил противопожарного режима в РФ (Утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)	26.07.2022
26.	У прибора АПС освещение неисправно. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 4, 6, 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 37 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
27.	Пожарный пост не обеспечен телефонной связью. У дежурного имеется только личный сотовый телефон.	Пункт 56 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
28.	Огнетушитель ОП № 4 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
Корпус № 1			
29.	Тамбур 1 этажа. Уложенные поверх покрытия полов ковры на пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
Корпус № 1 , третий этаж			
30.	С самозакрывающейся двери на лестничной клетке снято устройство для самозакрывания	Подпункт «г» пункта 27 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
31.	Огнетушитель ОУ № 12 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
32.	План эвакуации размещен не в соответствии с местом расположения, указанном на плане	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	26.07.2022
33.	Запасная лестница. С самозакрывающейся двери на лестничной клетке снято устройство для самозакрывания	Подпункт «г» пункта 27 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
34.	Эвакуационное освещение неисправно. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 4, 6, 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 37 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
35.	При опросе палатной санитарки гражданки Семиной Н.А. установлено, что умение пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителем) отсутствует. Не смогла объяснить, как пользоваться огнетушителем в случае возникновения пожара	ст. 4, 6 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20, п. 25 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 г	26.07.2022
36.	Помещение парикмахерской не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4, ч.1 ст.6, ст. 83 ФЗ-123 от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее 123-ФЗ). п. 48 т.3 СП 486.1311500.2020. п. 38 т. 3 НПБ 110-03.	26.07.2022
Корпус № 1 Второй этаж			
37.	Уложенные поверх покрытия полов ковры на пути эвакуации не закреплены надежно к полу	Пункт 31 ППР в РФ № 1479	26.07.2022

38.	Огнетушитель ОУ № 13 находится на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
39.	В коридоре эксплуатируется выключатель с видимыми механическими повреждениями	Подпункт «б» пункта 35 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
40.	В комнате санитарки эксплуатируется розетка с видимыми термическими повреждениями, корпус розетки имеет следы оплавлений	Подпункт «б» пункта 35 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
41.	Запасной выход. Эвакуационное освещение неисправно. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	ст. 4, 6, 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Пункт 37 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
42.	В месте установки приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	п. 10 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
43.	При опросе палатной санитарки гражданки Керимовой С.В. установлено, что умение пользоваться прибором пожарной сигнализации отсутствует. Не смогла объяснить, как пользоваться прибором пожарной сигнализации при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	ст. 4, 6 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 20, п. 25 Приказа МЧС России № 645 от 12.12.2007 г	26.07.2022
Прачечная			
44.	В помещении бельевой эксплуатируются 2 светильника со снятыми колпаками (рассеивателем), предусмотренные конструкцией	Пункт 35 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
45.	В месте установки приемно-контрольного прибора отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	Пункт 10 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
46.	Огнетушители находятся на полу без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
Баня			
47.	Над эвакуационным выходом световое табло «Выход» неисправно.	ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 5 СП 3.13130.2009	26.07.2022
Столовая			
48.	Вывешенная на пожарном посту инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) не является инструкцией как таковой. Данная инструкция не имеет необходимых реквизитов в виде даты, подписи разработавшего и утвердившего лица, т.е. не является	Пункт 56 ППР в РФ № 1479	26.07.2022


	распорядительным документом, неисполнение которого может повлечь какую-либо ответственность.		
49.	План эвакуации размещен не в соответствии с местом расположения, указанным на плане.	ст. 4, 6, 53 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009	26.07.2022
50.	Огнетушители № 21- порошковый и огнетушитель № 22- углекислотный расположены без специальной подставки из негорючих материалов, исключающей падение или опрокидывание.	Пункт 409 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
51.	Дверь ведущая из подвального помещения на первый этаж не оборудована устройством для самозакрывания.	Пункт 24 ППР в РФ № 1479	26.07.2022
Спальный корпус, корпус № 1, корпус № 2			
52.	В корпусе № 2 при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы (монтаж автоматической пожарной сигнализации), установленного изготовителем (поставщиком), правообладателем объекта защиты не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке. Испытание не проведено. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке	Пункт 54 ППР в РФ № 1479	26.07.2022


Должностное(ые) лицо(а) органа, осуществляющего федеральный государственный надзор:


(подпись)

24.07.2022  ПА
(Дата, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил, представитель контролируемого лица:


(подпись)

27.07.2022  О.Т.
(Дата, фамилия, инициалы)